




**Pico 350 cel puls pws dgs**



**E1.00**



- Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual, conmutador de cambio de polaridad, desmagnetización
- Soldadura MSG con alimentador de hilo Pico drive 4L o Pico drive 200C
- Indicado para soldar con hilo tubular
- Línea característica CC/CV
- Función de desmagnetización: Desarrollo automático para desmagnetizar tubos y chapas
- Electrodo recubierto/eléctrica manual para todo tipo de electrodos
- Electrodo recubierto/electrodos de celulosa de eléctrica manual: 100% asegurado de soldadura vertical descendente
- Soldadura de impulsos eléctrica manual/eléctrica manual:
  - especialmente indicado para soldadura de raíz
  - muy indicado para electrodos difíciles
  - excelente unión de lados sin suspensión del lado de raíz
  - menor deformación gracias a un aporte de calor controlado
  - menos trabajo posterior por menor cantidad de proyecciones
  - en capas exteriores superficie de costura de escama fina similar a óptica TIG
- La polaridad de la corriente de soldadura puede conmutarse pulsando un botón (conmutador de cambio de polaridad)
- Perfecta soldadura ascendente gracias a la función de pulso PF
- Portátil, bandoleras
- Corriente y tiempo de arranque ajustables
- Arcforce ajustable
- Función antistick
- Soldadura TIG lift arc
- Estructura robusta apta para obras
- Carcasa resistente a los impactos
- Protección comprobada contra salpicaduras de agua (IP 34s)
- Menor consumo de corriente gracias a un elevado grado de efectividad y a la función standby
- 5 m de acometida
- Conexión de red 3x400 V/16 A



<b>Tensión de red (tolerancias)</b>	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
<b>Fusible de red (fusible lento)</b>	3 x 16 A
<b>Tensión en vacío</b>	95 V
<b>Rango de ajuste de la corriente de soldadura</b>	10 A - 350 A
<b>Tiempo de encendido 40 °C</b>	350 A / 35 % 280 A / 60 % 230 A / 100 %
<b>cos φ</b>	0,99
<b>Grado de efectividad</b>	88 %
<b>Dimensiones LxAnxAl</b>	600 x 205 x 415
<b>Peso</b>	25 kg

Tipo	Denominación	Nº artículo
<b>Pico 350 cel puls pws dgs</b>	Máquina de soldadura inverter con eléctrica manual, conmutador de cambio de polaridad, desmagnetización	090-002127-00502
<b>Set LC 35 mm<sup>2</sup></b>	Set: dos cables de carga de 5 m y 35 mm <sup>2</sup> , un cable de carga de 20 m y 35 mm <sup>2</sup> para la desmagnetización	092-002921-00000
<b>WK50 mm<sup>2</sup> 4m/K</b>	Conducto de piezas de trabajo	092-000003-00000
<b>EH 50qmm 4m</b>	Cable del electrodo	092-000004-00000
<b>OW CEE 32A</b>	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008215-00000

